

СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(СПАО «ИНГОСТРАХ»)

115035, Россия, Москва, ГСП-7, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2  
Тел./Факс: 8 (495) 956 55 55  
Факс: 8 (495) 641 41 14  
www.ingos.ru  
E-mail: ingos@ingos.ru  
ОКПО 02250942, ОГРН 1027739362474  
ИНН/КПП 7705042179 / 770501001

**Мобильное приложение IngoMobile**

Сообщить о происшествии онлайн 24/7 →  
Быстрое оформление →  
Удобно следить за статусом урегулирования страхового случая →  
Ознакомиться с актом осмотра и калькуляцией эксперта →



Исх. 75-7295/24-2  
06.02.2024  
ДТП от 20.12.2023  
ИНН 7729389821

ТСЖ "Олимп-99"  
olymp-99@bk.ru

Уважаемые господа,

В ответ на ваше заявление сообщаем, что в приложении к настоящему письму направляем запрашиваемые документы.

Приложение: экспертное заключение.

С уважением,

Руководитель направления  
отдела рассмотрения претензий  
Москва

М.Н. Юдаев



ООО «НИК»

Общество с ограниченной ответственностью "НИК"

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская д.10, стр.5, тел/факс (495) 232-34-89

**Экспертное заключение №  
75-7295/24**

**о стоимости восстановления поврежденного имущества**

Вид имущества :

Шлагбаум

**Дата составления: 18.01.2024**

г. Москва

## Основания для проведения экспертизы

1. Договор на экспертное обслуживание № 762547/11 от 15 июля 2011 года, заключенный между ООО «НИК» и СПАО «Ингосстрах» ;
2. Направление на независимую техническую экспертизу, полученное от СПАО «Ингосстрах» .

- В соответствии с п.2 Правил НТЭ, экспертиза проводится на основании:
- Документов о дорожно-транспортном происшествии, переданных потерпевшим страховщику;
- Справки о дорожно-транспортном происшествии (при ее наличии);
- Направления на экспертизу в случае наличия договора на экспертное обслуживание, заключенного между экспертной организацией и страховщиком;
- Иных документов.

Документы (копии), имеющиеся в распоряжении эксперта при проведении экспертизы, являются неотъемлемой частью настоящего заключения (см. приложение к настоящему заключению)

Дата составления 18.01.2024  
Акт осмотра от 16.01.2024

Поврежденное имущество	
Вид имущества	Шлагбаум
Владелец	ТСЖ Олимп-99
Дата ДТП	20.12.2023
№ Убытка	75-7295/24

На основании документов представленных страховщиком(потерпевшим) и данных о объектах, принято решение о целесообразности и возможности принятия их к рассмотрению в целях проведения экспертизы.

Учитывая следующие условия, а именно:

1. Общее техническое состояние поврежденного имущества – экспертный метод (см. Акт осмотра имущества);
2. Техническое состояние конструктивно отдельных элементов имущества (см. Акт осмотра имущества, Фототаблицу);
3. Особенности условий эксплуатации и обслуживания имущества (см. Приложение );
4. Обнаруженные эксплуатационные дефекты (см. Акт осмотра имущества, Фототаблицу);

Калькуляция № 75-7295/24  
от: 18.01.2024

по определению стоимости поврежденного имущества

Вид имущества: Шлагбаум

Расчет выполнен в соответствии с «Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», утв. Положением Банка России от 19.09.2014 №432-П

Запасные части					
Код	Наименование	Кат. №	Стоимость	Износ	С учётом износа
1	Стрела шлагбаума		20 200,00р.	50,00%	10 100,00р.
2	Светодиодные полосы		11 650,00р.	50,00%	5 825,00р.
3	Наклейки светоотражающие		1 550,00р.	50,00%	775,00р.
4	Декоративная накладка стрелы		14 550,00р.	50,00%	7 275,00р.
Итого стоимость деталей			47 950,00р.		23 975,00р.

Ремонтные работы				
Код	Наименование	Цена	н/ч	Стоимость
1	Демонтаж монтаж стрелы шлагбаума	1 000,00р.	6,50	6 500,00р.
2	Транспортные расходы	1 500,00р.	1,00	1 500,00р.
Итого стоимость ремонтных работ				8 000,00р.

### Результаты расчёта

Всего стоимость ремонта, руб. : 55 950,00

Пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

(сумма прописью)

Всего стоимость ремонта с учётом износа запасных частей руб. : 31 975,00

Тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

(сумма прописью)

### Выводы:

Наличие, характер и объем (степень) технических повреждений, причиненные имуществу, определены и зафиксированы при осмотре в Акте осмотра (см. Приложение) и фототаблице (см. Приложение), являющимся неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

Расчетная стоимость восстановительного ремонта

Без учета износа: 55 950,00р.

Пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

(сумма прописью)

С учетом износа: 31 975,00р.

Тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

(сумма прописью)



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Заключение подготовил оценщик:

Генеральный директор:

  /Титаренко Д.В./  
 /Титаренко Д.В./

